

INFORME RESUM MENSUAL DE L'EQUIP DE MONITORATGE

Nom de l'emplaçament: Residència, Ca La Cileta	Adreça: Carrer Mollerussa, 16, 25243 El Palau
Municipi: Palau d'Anglesola, el	Comarca: Pla d'Urgell
Tipus de camp electromagnètic mesurat: Freqüències de 100kHz a 8GHz	
Període de mesures: 01/02/2021 - 28/02/2021	Data d'elaboració de l'informe: 02/03/2021

Introducció

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa, amb la col·laboració de les administracions locals, la xarxa SMRF d'equips de monitoratge de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència. L'objectiu de la xarxa SMRF és vetllar que els nivells mesurats siguin inferiors als nivells màxims permesos indicats per la normativa vigent.

Aquest informe correspon a les mesures realitzades des de 01/02/2021 fins a 28/02/2021 per l'equip de monitoratge **Residència, Ca La Cileta** instal·lat al municipi de **Palau d'Anglesola, el**.

Normativa


El Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques, és la normativa vigent a Catalunya. Fixa els nivells màxims permesos de camp electromagnètic i especifica, per la banda de freqüències entre 100kHz i 8GHz, un nivell màxim permès de camp elèctric de 28 V/m.

Cada nivell de mesura mostrat és la mitjana d'un període de 6 minuts, mesurat segons recomanen els estàndards internacionals.

Resum dels nivells mesurats per l'equip de monitoratge Residència, Ca La Cileta en el període seleccionat:

Nivell mitjà mesurat durant el període: 2,36 V/m	Nivell mitjà mesurat els darrers 3 mesos: 2,45 V/m
Nivell màxim mesurat durant el període: 3,77 V/m	Nivell màxim mesurat els darrers 3 mesos: 4,31 V/m
Percentatge dels nivells mesurats per l'equip de monitoratge que compleixen la normativa: 100 %	

El nivell mitjà mesurat (**2,36 V/m**) és **11 vegades inferior** al nivell màxim indicat en la normativa vigent.



Els possibles espais en blanc del gràfic corresponen a tasques de manteniment de l'equip de monitoratge.

Conclusió:

TOTS els nivells mesurats per l'equip de monitoratge **Residència, Ca La Cileta** al període indicat compleixen la normativa.

REGISTRE D'ENTRADES
 Nombre..... 317
 Dia..... 21/3/21